

KALUSTOTIEDOTE I/07

1. Parachutes de France Atom Service Bulletin BS_25-63-30

PdF on julkaissut helmikuussa 2007 huoltotiedotteen koskien Cypresin ym. varavarjon automaattilaukaisimien leikkuriosan kiinnityspaikkaa. Huoltotiedote on saatavana KTR:n internet sivuilta.

Huoltotiedotteessa kuvailtu muutosmääräys koskee seuraavia 11.10.1994 jälkeen PdF:n valmistamia reppu tyyppisiä joissa on kiinnitettynä leikkurillinen varavarjon automaattilaukaisin:

ATOM Legend (T000 to T2)	PN: ATCL B
ATOM Legend R (T000 to T2)	PN: ATCL B
ATOM Legend S (All containers sizes)	PN: ATCL C
ATOM Legend M (All containers sizes)	PN: ATCL D
ATOM Classic & Millenium (All containers sizes)	PN: ATCL A
ATOM NG (All containers sizes)	PN: Type 34
ATOM Evolution (All containers sizes)	PN: ATEV & Type 35
ATOM 35 (All containers sizes)	PN: ATML & Type 35

Ne reput, joissa ei ole leikkurillista varavarjon automaattilaukaisinta, eivät vaadi modifikaatiota.

Tiedotteessa veloitetaan tekemään muutostyö seuraavan varavarjonpakkauksen yhteydessä, kuitenkin viimeistään 120 päivän (4 kk) kuluttua edellisestä pakkauksesta. Muutostyön saa tehdä laskuvarjotarkastaja.

Aika ennen tai jälkeen 120 päivän ei vaikuta varavarjon ja reppuvaljasyhdistelmän toimintaan. Tästä johtuen Kalustotyöryhmä ei näe tarpeelliseksi repiä tässä vaiheessa jo pakattuja varavarjoja auki 120 päivän tullessa täyteen, vaan muutoksen voi tehdä seuraavan varavarjonpakkauksen yhteydessä. Tämän kalustotiedotteen päivämäärän jälkeen yhtään varavarjon automaattilaukaisimella varustettua Atomia ei saa pakata ilman, että niihin on tehty tämä modifikaatio.

2. Parachutes de France Reminder P/N : R_06_001 Quick 3-1

PdF on julkaissut 16.5.2006 muistutuksen koskien Quick 3-1 varavarjon jousitatin kankaiden sijoittamista pakkaamisen yhteydessä. Muistutuksen julkistus on tapahtunut hyvin suppealla jakelulla, josta johtuen se on tullut tietoomme vasta äskettäin. Muistutus on saatavana KTR:n internet sivuilta.

3. Sun Path Service Bulletin

Javelin repun valmistaja Sun Path on julkaissut huoltotiedotteen koskien RSL:n poistamista valmistamistaan reppuvaljaskokonaisuuksista. Perusteluna kyseiselle huoltotiedotteelle kerrotaan olevan valjaan TSO hyväksyntä.

Kalustotyöryhmä ei näe tarpeelliseksi noudattaa suomessa ko. huoltotiedotetta: RSL hihnan poistaminen ei vaikuta repun toiminnallisuuteen eikä ole mielekästä alkaa kuittauttamaan alun perin ilman RSL valmistettuja Javelineja laskuvarjotarkastajilla. USA:n matkustavia Javelinin omistajia kuitenkin kehoitetaan huollattamaan varusteensa huoltotiedotteen mukaiseen kuntoon. Huoltotiedote on saatavana KTR:n internet sivujen kautta tai suoraan Sunpath sivuilta (http://www.sunpath.com/service_rigging.htm).

http://www.sunpath.com/downloads/bulletins/RSL_MasterV1.4.pdf

http://www.sunpath.com/downloads/bulletins/RSL_Alteration.pdf

Helsingissä 30.3.2007

Kalustotyöryhmä

Jakelu: Kalustokelpoisuuden omaavat henkilöt, Kerhojen kalusto- ja koulutuspäälliköt, LT, KTK, KTR ja Ilmailuhallinto.