

Ultrien suksi- ja kellukeasennukset

Moniin ultrisiin on asennettu sukset tai kellukkeet jo vuosia sitten. Joskus asennustyö on tehty ilman asianmukaisia lupia ja lento-ohjekirjan liitteitä. Myös katsastukset ovat saattaneet ”jäädä väliin”, kun katsastaja on nähnyt koneen jollain muulla laskutelinevarustuksella.

Jotta vastaantulevat tapaukset kyetään hoitamaan yhdenmukaisesti ja saadaan nämä ”ikiaikaiset” asennukset tarkastetuiksi ja hyväksytyiksi, on päädytty seuraavaan menettelyyn:

1. Hyväksymätön suksi- tai vesilentotoimintaliite on olemassa

- Tarkastetaan suksi- tai kellukeasennuksen asianmukaisuus. Mikäli on tarvetta huomattaviin muutoksiin, edellytetään muutostyölupaa koko asennukselle.
- Tarkastetaan, että liite sisältää vähintään: asennusohjeet konetyyppiin, asennettujen suksien/kellukkeiden massat ja viittauksen punnitustodistukseen suksi- tai kellukevarustuksessa, tiedot suksi- tai kellukeasennuksen vaikutuksesta lento-ominaisuuksiin ja suoritusarvoihin sekä tarkistuslistat ja huolto-ohjeet suksi- tai kellukevarustetulle koneelle. Mikäli puutteita esiintyy, edellytetään täydentämistä ennen hyväksymistä. Täydentämisaikaa annetaan kolme kuukautta B-huomautuksella. Liite on toimitettava samalle katsastajalle hyväksymistä varten.
- Tarkastetaan, että suksissa tai kellukkeissa on tunnistetiedot (valmistenumero, koneen tunnus tai vast.) ja että suksille tai kellukkeille on laitekortti. Mikäli näitä ei ole, määrätään merkinnät tehtäviksi ja laitekortti avattavaksi.
- Katsastaja varmistaa leimoillaan liitteen sivut. Omistajan tulee lähettää kopio katsastajan hyväksymästä liitteestä Ilmailuhallintoon.

2. Suksi/kelluketoimintaliite puuttuu

- Tarkastetaan suksi- tai kellukeasennuksen asianmukaisuus. Mikäli on tarvetta huomattaviin muutoksiin, edellytetään muutostyölupaa koko asennukselle.
- Tarkastetaan, että suksissa tai kellukkeissa on tunnistetiedot ja että suksille tai kellukkeille on laitekortti. Mikäli näitä ei ole, määrätään merkinnät tehtäviksi ja laitekortti avattavaksi.
- Annetaan kolme kuukautta aikaa tuottaa suksi- tai vesilentotoimintaliite. Liitteen tarkistamiseen tarvittavat koelennot ovat sallittuja asianomaiseen päivämäärään saakka katsastushuomautuksen yhteydessä annetulla koelentoluvalla, mikäli lentokelpoisuuden ehdot muuten täyttyvät. Suksi- tai vesilentotoimintaliite tulee toimittaa samalle katsastajalle tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. Näistä tehdään B- huomautus (3kk) katsastuspöytäkirjaan, seuraavin tai vastaavin sanoin: ”Suksitoimintaliite laadittava, liitteen laadintaan tarvittavat koelennot sallittu B 31.3.2006”. Omistajan tulee lähettää kopio katsastajan hyväksymästä liitteestä Ilmailuhallintoon.

3. Ensiasennus suksille tai kellukkeille

- Normaali menettely muutostyöluvan kautta.

JAKELU

Suomen Ilmailuliitto Ry / EUT
Ilmailuhallinto
Harrastekatsastajat